

Formularz stanu technicznego środka trwałego*

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	CIĄGNIK ROLNICZY SAME SILVER 100 DLU 53MT
2. Marka, typ	SAME
3. Numer fabryczny/seryjny	VIN – ZKDS9302WOTS15052 Numer rejestracyjny - DLU 53MT Dowód rejestr. seria DR/BAJ 349256 Data rejestracji: 20.09.2013 r.
4. Numer inwentarzowy	74600001985
5. Rok produkcji/budowy	2013
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Patrz informacje ogólne o stanie technicznym
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	TAK – drobne kolizje w ramach eksploatacji
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Patrz w informacji dodatkowej
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	TAK
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Stukanie w skrzyni biegów
14. Czy środek trwały jest kompletny?	TAK
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Patrz w informacji dodatkowej
16. Uwagi	Stan licznika: 11.028 mth
17. Informacje dodatkowe Rodzaj pojazdu i przeznaczenia - CIĄGNIK ROLNICZY Numer identyfikacyjny VIN - ZKDS 9302W0TS15052 Silnik/numer silnika - BRAK Moc - 72,5 KW Typ silnika - TCD 2012 L04 2CV CODE C3MTC72 Typ pojazdu - CIĄGNIK ROLNICZY Dopuszczalna ładowność - brak Dopuszczalna masa całkowita - 7500 kg	

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów - 39 000 kg
Masa własna - 4585 kg
Liczba osi - 2
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem - 31 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita bez hamulca - 1 500 kg
Największy dopuszczalny nacisk osi - 6300 kg
Pojemność skokowa w ccm - 4038 cm³
Numer rejestracyjny - DLU 53MT
Dowód rejestracyjny seria - DR/BAJ 349256
Numer karty pojazdu -
Numer świadectwa homologacji - e3*2010/62*0062*03
Liczba miejsc siedzących - 2
Rok produkcji - 2013
Kolor nadwozia - czerwony

Pozostałe informacje o pojeździe:
Obciążniki przednie, klimatyzacja,
Rodzaj nadwozia: kabina ochronna -
Opony i koła:
- oś przednia: HC70 420/70 R24
- oś tylna: HC70 480/70 R34

Informacje ogólne o stanie technicznym:

Ciągnik sprawny i jeździ, akumulator niesprawny, opony szczelne, widoczna znaczna korozja dolnej części karoserii kabiny (zerwane mocowanie kabiny), nieszczelny układ pneumatyczny i hydrauliczny, nieszczelne siłowniki skrętu, niesprawna instalacja elektryczna oświetlenia, uszkodzone mocowanie przedniego błotnika lewego, siedzisko w stanie dobrym.

Ze względu na uszkodzenie mocowania kabiny (korozja) pojazd nie przeszedł przeglądu technicznego.

Powyższe informacje należy każdorazowo dostosować do środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.