

Producent AUDI  
Model/typ/wersja A8 [4H] 10-13, A8 4.2 TDI L Quattro  
Nr rejestracyjny DLU16856  
VIN WAUZZZ4H6CN007573

Producent AUDI  
Model A8 [4H] 10-13  
Typ/wersja A8 4.2 TDI L Quattro  
Rodzaj nadwozia sedan  
Liczba drzwi/liczba miejsc 4/5  
Masa własna [kg] 2045  
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2670  
Rozstaw osi 1/2 3122  
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym  
Doładowanie turbosprężarka z chłodnicą powietrza  
Układ oczyszczana spalin KOX  
Pojemność silnika [ccm] 4134  
Moc silnika [KM/kW] 350/258  
Skrzynia biegów automatyczna 8-biegowa  
Nr rejestracyjny DLU16856  
VIN WAUZZZ4H6CN007573  
Data 1. rejestracji 08-09-2011  
Data nast. bad. techn. 30-07-2021  
Rok produkcji 2011  
Stan licznika [km] 392 761 (odczytany)  
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany  
Ogumienie

#### **Oś Koło Producent, typ Rozmiar Zużycie**

przednia prawe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %  
lewe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %  
tylna prawe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %  
lewe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %

#### **Wyposażenie standardowe wg Eurotax**

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.  
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED).  
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania.  
Listwy progowe z aluminium.  
Airbag 8 sztuk .  
Lusterka boczne elektrycznie składane.  
Alarm z czujnikiem ruchu pojazdu.  
Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie.  
Asystent podjazdu .  
Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową.  
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego z regulacją zawieszenia.  
Odtwarzacz DVD  
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.  
Ogrzewane dysze spryskiwaczy.  
Czujnik ciśnienia w oponach.  
Pamięć ustawień dla fot. przednich, kierownicy, lusterek bocznych, zagłówek i pasów bezpieczeństwa.  
Czujnik deszczu.  
Popielniczka i zapalniczka.  
Czujnik zmierzchowy świateł.  
Przedni podłokietnik.  
Dach szklany otwierany elektrycznie.  
Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd.  
Dywaniki welurowe - przód i tył.  
Radio CD.  
Dźwignia zmiany biegów w skórze.

Rolety przeciwsłoneczne elektryczne – szyba tylna oraz szyby boczne.  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania.  
Sportowy mechanizm różnicowy.  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa.  
ESP - układ stabilizacji toru jazdy  
System MMI (Multi Media Interface)  
Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika.  
System nagłośnienia Audi Sound System z 10 głośnikami.  
Elementy dekoracyjne wnętrza – górny element: drewno orzech brąz, dolny element: czerń z połyskiem.  
System rekuperacji - system odzyskiwania energii podczas hamowania.  
Felgi aluminiowe 18 (7-ramienne) z ogumieniem 235/55.  
Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie.  
Fotele przednie i tylne – ogrzewane.  
Szyby dźwiękoszczelne z filtrem UV.  
Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach.  
Tapicerka skórzana Valcona.  
Hamulec postojowy - elektromechaniczny 51. Tempomat.  
Immobilizer .  
Tylny podłokietnik.  
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna z funkcją zmiany biegów – skórzana.  
Uchwyty ISOFIX – tył.  
Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza.  
Wspomaganie układu kierowniczego –Servotronic.  
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia.  
Zamek centralny z pilotem.  
Komputer pokładowy .  
Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension.  
Koło zapasowe - dojazdowe .  
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.  
Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami .  
Światła do jazdy dziennej LED.

#### Wyposażenie dealerskie

1. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
  2. Audi parking system advanced przód/tył+ wskaźnik wizualny na ekranie MMI + kamera parkowania
  3. Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)
  4. Dach otwierany elektrycznie, szklany, SOLAR
  5. Dodatkowe wyposażenie przestrzeni bagażowej
  6. Fotele przednie i tylne z funkcją masażu i wentylacji, pakiet
  7. Fotele przednie komfortowe z funkcją pamięci, pakiet
  8. Klimatyzacja automatyczna, komfortowa - 4 strefowa
  9. Komfortowe zagłówki tylne
  10. Lakier metalik
  11. Lodówka w środkowej części tylnej kanapy - Audi exclusive
  12. Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem)
  13. Rear Seat Entertainment
  14. Składane stoliki w oparciach foteli przednich, regulowane manualnie - Audi exclusive, pakiet
  15. System nagłośnienia BOSE 16. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardej z MMI touch
  17. Telefon Audi z Bluetooth i bezprzewodową słuchawką w podłokietniku, przód i tył
  18. Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)
- Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

#### Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]

- 1 Pokrywa przednia 345 - 425
- 2 Błotnik przedni lewy 125 - 210
- 3 Słupek przedni lewy 105 - 125
- 4 Drzwi przednie lewe 105 - 125
- 5 Dach 105 - 125
- 6 Słupek środkowy lewy 105 - 125
- 7 Próg lewy 105 - 125
- 8 Drzwi tylne lewe 105 - 125
- 9 Błotnik tylny lewy 105 - 125
- 10 Pokrywa/klapa 105 - 125
- 11 Błotnik tylny prawy 205 - 875
- 12 Drzwi tylne prawe 165 - 535
- 13 Słupek środkowy prawy 105 - 125
- 14 Próg prawy 105 - 125
- 15 Drzwi przednie prawe 105 - 125
- 16 Słupek przedni prawy 105 - 125
- 17 Błotnik przedni prawy 125 - 165

#### **NADWOZIE/Elementy karoserii**

Próg praw. odkształcenie, ostre w części przedniej

#### **Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

#### **NADWOZIE/Osprzęt**

Zderzak przed. zarysowanie, łagodne w części dolnej

Zderzak tyln. zarysowanie, głębokie w części lewej

#### **NADWOZIE/Wnętrze**

##### **Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

#### **PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**

##### **Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Pojawiające się komunikaty dot. zbyt wysokiego poziomu oleju mogą świadczyć o wadliwym działaniu układu wtryskowego .

#### **PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

##### **Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

#### **PODWOZIE/Układ kierowniczy**

##### **Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

#### **PODWOZIE/Układ hamulcowy**

##### **Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

#### **PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**

##### **Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie

możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa.

## Ograniczenia parkingowe

### Historia szkód

<b>L.p.</b>	<b>Rok</b>	<b>Rodzaj uszkodzeń</b>	<b>Sposób likwidacji szkody</b>
1	2013	Uszkodzony reflektor i nakładka przedniego zderzaka (szkoda parkingowa)	Naprawa w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
2	2014	Uszkodzona szyba przednia (wypiaskowanie)	Wymiana połączona z lakierowaniem maski w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
3.	2014	Uszkodzone dwa koła i opony, w efekcie najechania na krawężnik	Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
4.	2016	Uszkodzenie elementów karoserii ( lewy przedni błotnik, lewe drzwi)	Wymiana i lakierowanie uszkodzonych elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
5.	2017	Uszkodzenie szyby czołowej, nakładki zderzaka i maski	Wymiana połączona z lakierowaniem maski w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie

Sprzedający informuje o dwóch dodatkowych usterkach, które pojawiły się w pojeździe w międzyczasie składania ofert.

Jest to:

- awaria sportowego mechanizmu różnicowego (kontrolka żółta)
- wyświetlanie niewłaściwego położenia pojazdu na nawigacji GPS.