

## Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	Samochód osobowy DLU 59994
2. Marka, typ	Passat B8 2.0 TDI Bi-Turbo BMT 4Motion Highline DSG
3. Numer fabryczny/seryjny	WWZZZ3CZHE151043
4. Numer inwentarzowy	174100090298
5. Rok produkcji/budowy	2017
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Uszkodzony, szkoda całkowita.
7. Historia napraw środka trwałego	Zgodnie z historią serwisową.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Wymaga – <b>kompleksowa odbudowa blacharska / naprawa uszkodzonych podzespołów. Wystrzelone m. in. poduszki powietrzne, kutyny, napinacze oraz uszkodzone inne elementy.</b>
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Zgodnie z historią serwisową.
10. Data ostatniego serwisu	24-10-2019
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	09-05-2020
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Tak, kompleksowa odbudowa / naprawa.
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie posiada. Pojazd po szkodzie całkowitej.
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Nie, pojazd po szkodzie całkowitej.
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Samochód po szkodzie całkowitej, wymaga kompleksowej odbudowy.
16. Uwagi	Przebieg 126 256 km.

Sporządził: Marcin Zajchowski