

## Formularz stanu technicznego środka trwałego

1 . Dane identyfikacyjne środka trwałego	VW PASSAT nr rej. DGL 09003
2. Marka, typ	PASSAT Limousine 87 Highline 2,0 TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION
3. N u mer fabryczny/seryjny	VIN: WVWZZZ3CZCP080999
4. Numer inwentarzowy	74100001197
5. Rok produkcji/budowy	2012
6. Informacja o sprawności ( uszkodzeniu środka trwałego	Samochód sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu,</li> <li>- Naprawa układu hamulcowego,</li> <li>- Naprawa zawieszania,</li> <li>- Wymiana akumulatora,</li> <li>- Wymiana rozrządu,</li> <li>- Wymiana koła zamachowego dwumasowego,</li> <li>- Naprawa instalacji elektrycznej,</li> <li>- Polerowanie nadwozia,</li> <li>- Naprawa silnika,</li> <li>- Naprawa webasto.</li> </ul>
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. - 2024 r.	05.2019 r. - wymiana szyby przedniej.
10. Data ostatniego serwisu	26.09.2023 r.
1 1 . Data kolejnego przeglądu technicznego	08.2025 r.

12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Nie
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Nie
16. Uwagi	Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, krawędzi dachu, drzwi boczne tylne P, błotnik tylny P, próg P, błotnik przedni L. Drobne ślady korozji błotnik przedni L.