

Formularz stanu technicznego środka trwałego*

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	TOYOTA nr rej. DGL E320
2. Marka, typ	HILUX 2,4 TD
3. Numer fabryczny/seryjny	VIN:JT133LNG800030194
4. Numer inwentarzowy	74200001129
5. Rok produkcji/budowy	2000
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Samochód niesprawny
7. Historia napraw środka trwałego	- Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu, - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania, - Wymiana akumulatora, - Naprawa instalacji elektrycznej,
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	-Naprawa blacharska: próg(L+P), nadwozie, pokrywa przednia, pokrywa tylna, szkielet ściany bocznej tylnej z wnęką koła (L+P) - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania,
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	31-12-2018 Pojazd uczestniczył w drobnej kolizji bocznej (naprawa błotnika LP), bez naruszenia elementów konstrukcyjnych
10. Data ostatniego serwisu	18.06.2024 r.

1 1 . Data kolejnego przeglądu technicznego	Brak badania technicznego
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Tak
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
1 5. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Pkt 8;16
16. Uwagi	korozja elementów nośnych - korozja progów - korozja ramy