

Auto Salon "Świton-Paczkowski" H.Świton, H. i E. Paczkowski Spółka Jawna ul. M. Skłodowskiej-Curie 97d, 59-301 Lubin

ZANOTOWANA HISTORIA POJAZDU NR VIN: WAUZZ4F98N034188
 AUDI (4F) A6 C6 4F20NL - quattro 3.2 FSI 188 KW TIPTRONIC

obecnie numer rejestracyjny: DLU69NA, przebieg w dniu 14-12-2015: 297 166 km

właściciel: KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-300, Lubin
 użytkownik: KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-300, Lubin

Okres od: do: 14.12.2015

Rodzaj zlecenia: 01. Zlecenie Platne - Mechanika, 02. Zlecenie Wewnętrzne - Nadwozia, 05. Zlecenie Wewnętrzne - Nadwozia, 06. Zlecenie Wewnętrzne - Nadwozia, 07. Zlecenie DSS
 Usługi Obce Rozlicz.-Wew.

Legenda: Cz - części zamienne Uw - usługa własna ASO Uo - usługa obca

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
1	ZLEC/39959/07IZR Przebieg: 3 km	03-09-2007	06-09-2007	ZERÓWKA	Cz	INWERTER SEO POLARYZACJI +/-	1,00 Szt.	FV/IUP/5242/07	06-09-2007	
					Cz	PRZEKAŹNIK MIKRO 10A	1,00 Szt.			
					Cz	AKCESORIA PODSTAWA PRZEKAŹNIKA Z KABL.	1,00 Szt.			
					Cz	AKCESORIA PRZEKAŹNIK PRZEJĄC.40A/5	1,00 Szt.			
					Cz	NADAJNIK GPS GPRS2 KERATRONIK	1,00 szt.			
					Cz	INTERFEJS CAN WAG CA81F/AUTOALARM DOG 50	1,00 szt.			
					Uw	SYSTEM GPS - MONTAŻ	7,00 rb/g			
					Cz	NIT ROZPREŹNY	2,00 szt.			
					Cz	BRELOK Z LASEREM LOGO AUDI	1,00 szt.			
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,20 Litry			
					Cz	SR.SAMOWIER.Ł-ST 4,2X19	6,00 Szt.			
					Cz	PLYN DO SPRYSKIWACZA KONCENTR.	1,00 Litry			
					Cz	RAMKA Z NAPISEM	2,00 Szt.			
Uw	PRZEGLĄD ZEROWY-	1,30 rb/g								
Uw	CHLAPACZE - MONTAŻ	0,30 rb/g								
Uw	4 KOŁA WYM-ZAM	0,40 rb/g								
Uw	MONTAŻ GAŚNICZY	0,20 rb/g								
Cz	OPONA OSOBOWA ZIMOWA MICHELIN PILOT ALPIN PA3 225/50R17 98V	5,00 szt.	cb radio	ZLEC/39959/07IZR/12-09-2007 RWW-1						
Cz	CB RADIA PRZEWÓD ANTENOWY DO CB RG-58	0,70 mb								
Cz	CB RADIA WTYK 6M DO CB-RADIA>ANTENA	2,00 szt.								
Cz	CB RADIA ZŁĄCZKA DO CB-RADIA LEMM	1,00 szt.								
Uw	MONTAŻ CB RADIA	3,00 rb/g								
Cz	CB RADIA ANTENA DO CB "PRESIDENT"KENTUCKY	1,00 szt.								
Cz	CB RADIA UCHWYT ANT.CB NA POKR.BAGAŻNIKA	1,00 szt.								
Cz	HELIX ULTRA.5W40	1,00 szt.								
Uw	PRZEGLĄD PO CZTERECH TYGODNIACH	0,30 Litry								
Cz	PLYN DO SPRYSKIWACZA KONCENTR.	2,00 rb/g								
Uw	OPONY - WYMIANA / OP. KPL. (5 SZTUK) ZIMOWE	2,00 Litry								
Uw	OPONY - WYMIANA / OP. KPL. (5 SZTUK)	1,20 rb/g								
2	ZLEC/40567/07IZW Przebieg: 3492 km	24-09-2007				24-09-2007	cb radio	Cz	OPONA OSOBOWA ZIMOWA MICHELIN PILOT ALPIN PA3 225/50R17 98V	5,00 szt.
			Cz	CB RADIA PRZEWÓD ANTENOWY DO CB RG-58	0,70 mb					
3	ZLEC/40924/07IZW Przebieg: 7202 km	04-10-2007	04-10-2007	Przebieg 4 tygodnie	Cz	CB RADIA WTYK 6M DO CB-RADIA>ANTENA	2,00 szt.	ZLEC/40924/07IZW/04-10-2007 ZRWW-1	04-10-2007	
					Cz	CB RADIA ZŁĄCZKA DO CB-RADIA LEMM	1,00 szt.			
4	ZLEC/41770/07IZW Przebieg: 10666 km	02-11-2007	02-11-2007	WYMIANA OPON NA ZIMOWE	Cz	CB RADIA ANTENA DO CB "PRESIDENT"KENTUCKY	3,00 rb/g	FV/IUP/6553/07	02-11-2007	
					Cz	CB RADIA UCHWYT ANT.CB NA POKR.BAGAŻNIKA	1,00 szt.			

Data wydruku: 2015-12-14 12:11:38

System AUTOSTACJA II
 Prawa autorskie: SoftVig Systemy Informatyczne s.c.
 www.softvig.pl

Operator: 000_Paczkowski
 Miejsce: serwis_2

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
5	ZLEC/42517/07/ZW Przebieg: 15010 km	27-11-2007	27-11-2007	przebieg 15tyś	Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.	FV/JUP/7234/07	30-11-2007	
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,30 litry			
					Cz	PLYN DO SPRYSKIWACZA KONCENTR.	2,00 litry			
					Uw	PRACE WG LISTY PRZEGLĄDOWEJ PRODUCENTA	1,30 rb/g			
					Uw	ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNA - POMIAR KONTROLNY	0,30 rb/g			
6	ZLEC/45303/08/ZW Przebieg: 29822 km	27-02-2008	27-02-2008	DGM Przeg 30 tys.km	Uw	4 x KOŁA JEZDNE- ZDJ.ZAŁ	0,40 rb/g	FV/JUP/1396/08	27-02-2008	
					Uw	Przebieg z gwarancja mobilności .	1,30 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.			
					Uw	4 KOŁA WYM-ZAM	0,40 rb/g			
7	ZLEC/46335/08/ZW Przebieg: 36481 km	01-04-2008	01-04-2008	Klocki przód	Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.	FV/JUP/2224/08	01-04-2008	
					Cz	KŁOCKI HAMULCO	1,00 szt.			
					Uw	Klocki ham. przód wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
					Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
					Uw	SYSTEM GPS - WYMIANA CENTRALI STERUJĄCEJ.	2,00 rb/g			
8	ZLEC/46692/08/ZW Przebieg: 38255 km	10-04-2008	18-04-2008	NAPR Elektryczna -	Uw	Kat zbieżności kol przednich wyregulow	0,20 rb/g	FV/JUP/2702/08	18-04-2008	
					Uw	Pochylenie kol przednich wyregulowano	0,40 rb/g			
					Uw	Zarówka światła postojowego wymontow.	0,70 rb/g			
					Cz	PLYN DO DEZYNF. KLIM.	1,00 szt.			
					Cz	ŻARÓWKA BV 12V 5W BL.X2 CAŁ.PHILIPS	1,00 Szt.			
9	ZLEC/46705/08/ZW Przebieg: 38255 km	11-04-2008	18-04-2008	*geometria	Uw	Przed i tył pojazdu zmierzono	0,90 rb/g	FV/JUP/2888/08	25-04-2008	
					Uw	Kat zbieżności kol tylnych wyregulowan	0,20 rb/g			
					Uw	Dezynfekcja układu klimatyzacji	0,50 rb/g			
					Uw	Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
					Uw	Tarcze ham. wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g			
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Uw	DEMONTAŻ KARTY SIM Z CENTRALI GPS (OBEJMUJE DEMONTAŻ MONTAŻ CENTRALI GPS)	0,50 rb/g			
					Uw	Przebieg serwisowy.	1,30 rb/g			
					Uw	4 KOŁA WYM-ZAM	0,40 rb/g			
10	ZLEC/47196/08/ZW Przebieg: 39345 km	25-04-2008	25-04-2008	TARCZE	Uw	ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNA - POMIAR KONTROLNY	0,30 rb/g	FV/JUP/4162/08	16-06-2008	
					Uw	Tarcze ham. wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g			
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Uw	DEMONTAŻ KARTY SIM Z CENTRALI GPS (OBEJMUJE DEMONTAŻ MONTAŻ CENTRALI GPS)	0,50 rb/g			
11	ZLEC/47707/08/ZW Przebieg: 40667 km	13-05-2008	13-05-2008	DEMONTAŻ KARTY Z GPS	Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.	FV/JUP/3266/08	13-05-2008	
					Uw	Przebieg serwisowy.	1,30 rb/g			
					Uw	4 KOŁA WYM-ZAM	0,40 rb/g			
					Uw	ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNA - POMIAR KONTROLNY	0,30 rb/g			
					Uw	Tarcze ham. wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g			
12	ZLEC/48820/08/ZW Przebieg: 45075 km	16-06-2008	16-06-2008	PRZEG. Serwis _45 000 km	Uw	4 Kola wymontow. i zamontow.	0,40 rb/g	FV/JUP/7188/08	20-10-2008	
					Uw	4 Kola wyważono	0,40 rb/g			
					Uw	Przetoczenie tarcz hamulcowych przednich	0,70 Szt.			
					Uw	ŚZUKANIE Usterki - Diagnostowanie				
					Uw	Przebieg serwisowy.				

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu								
					Typ	Nazwa												
14	ZLEC/53708/08/ZW Przebieg: 59636 km	18-11-2008	18-11-2008	AT Sprawa ##1500##	Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g	FV/JUP/7912/08	18-11-2008	Tarcze hamulcowe przednie wymieniono ze względu na deformację wynikającą z przeciążenia termicznego. (zgłoszono digania koła kierownicy podczas hamowania) odprysk na szybie czołowej pióra wycieraczek rozmazują - do wymiany								
					Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry											
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.											
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,50 Litry											
					Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.											
					Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.											
					Cz	KŁOCKI HAMULCOWE	1,00 szt.											
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.											
					Uw	Tarcze ham. przednie - wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g											
					Uw	Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g											
					Uw	Kłocki ham. tyne - wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g											
					Uw	Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g											
					Uw	Przebieg z gwarancją mobilności .	1,60 rb/g											
					Uw	Zarówka światła postojowego lewego przedniego - wymiana	0,70 rb/g											
15	ZLEC/55419/09/ZW Przebieg: 64872 km	08-01-2009	08-01-2009	SZUKANIE Usterki - Diagnostowanie	Cz	ŻARÓWKKA	1,00 szt.	FV/JUP/135/09	08-01-2009									
					Cz	FILTR P/PYŁ.	1,00 szt.											
16	ZLEC/56710/09/ZW Przebieg: 68358 km	13-02-2009	13-02-2009	NAPR Mechaniczna -	Uw	2 Filtry pyłkow wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUP/1085/09	13-02-2009									
					Uw	Nakładka zderzaka przedniego wymontow.	0,90 rb/g											
17	ZLEC/57530/09/ZW Przebieg: 71449 km	11-03-2009	11-03-2009	NAPR Mechaniczna -	Uw	Listwa mocująca wymontow. i zamontow.	0,10 rb/g	FV/JUP/1736/09	11-03-2009									
					Cz	PROWADZENIE	1,00 szt.											
					Cz	NAKRĘTKA	3,00 szt.											
					Cz	SRUBA	3,00 szt.											
					Cz	SRUBA	1,00 szt.											
					Cz	CZESCI MOCUJACE	1,00 szt.											
					Uw	Przebieg serwisowy	1,30 rb/g											
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g											
18	ZLEC/58546/09/ZW Przebieg: 74385 km	07-04-2009	15-04-2009	AT Sprawa ##4439##	Uw	Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUP/2695/09	15-04-2009	PRZEDNIE OKŁADZINY HAMULCOWE NIE WYSTARCZA DO KOLEJNEGO PRZEGLADU - DO WYMIANY PO ZAPALENIU SIĘ KONTROLKI.								
					Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.											
					Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.											
					Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry											
					Cz	ŻARÓWKKA	1,00 szt.											
					Uw	ZARÓWKKA KSENONOWA-WYM.I ZAM.	0,90 rb/g											
					Uw	GFS - ODCZYT PAMIĘCI BŁĘDÓW	0,30 rb/g											
					19	ZLEC/58569/09/ZW Przebieg: 74395 km	07-04-2009				15-04-2009	_ GWARANCJA- Wnioski gwarancyjne powiązane ze zleceniem: 5856901	Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUG/28/09	05-05-2009	
													Cz	KŁOCKI HAMULCO	1,00 szt.			
													Uw	2 Kłocki ham. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
20	ZLEC/61000/09/ZW Przebieg: 83348 km	16-06-2009	16-06-2009	AT Sprawa ##5975## 9:45 WYM. KŁOCKOW brak akcji	Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUP/4380/09	16-06-2009									
					Cz	KŁOCKI HAMULCO	1,00 szt.											
					Uw	2 Kłocki ham. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g											
21	ZLEC/63200/09/ZW Przebieg: 89839 km	20-08-2009	20-08-2009	DGM Przebieg 90 tys.km	Uw	Przebieg z gwarancją mobilności .	1,30 rb/g	FV/JUP/6078/09	20-08-2009									
					Uw	Wkład filtra powietrza wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g											
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g											
					Uw	4 kota wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g											
					Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.											
Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.																
Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry																

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
22	ZLEC/66998/09/ZW Przebieg: 104551 km	08-12-2009	08-12-2009	AT Sprawa ##10044##	Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.	FVIUP/8823/09	08-12-2009	
					Cz	PIERSCIEN USZCZELN.	1,00 szt.			
					Cz	PIORO WYCIERACZKI	1,00 szt.			
					Cz	PIORO WYCIERACZKI	1,00 szt.			
					Cz	HELIX ULTRA SHELL 5W40 NEW	2,00 Litry			
					Cz	NAKLEJKA 3D TABL.REJ.AUDI	1,00 szt.			
					Cz	RAMKA CZARNA AUDI BEZ NAPISU	1,00 szt.			
					Uw	2 Piora wycieraczek wymontow. i zamont	0,20 rb/g			
					Uw	4 Kola wyważono	0,40 rb/g			
					Uw	Przebieg serwisowy	1,30 rb/g			
					Uw	6 Świece zapłonowe wymontow. i zamontow.	0,90 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	4 kółka wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
					Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.			
Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry								
Cz	SWIECA	6,00 szt.								
Cz	KŁOCKI HAMULCOWE	1,00 szt.								
Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,50 Litry								
Cz	HELIX ULTRA SHELL 5W40	1,00 Litry								
Uw	2 Klocki ham. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g								
Uw	GFS/Geführte Funktion .	0,30 rb/g								
Cz	SZYBA	1,00 szt.	FVIUP/9176/09	23-12-2009						
Cz	FOLIA OCHRONNA	1,00 szt.								
Cz	KOMPLET KLEJU 8597 HMLC	1,00 szt.								
Uw	SZYBA CZOŁOWA-WYM.I ZAM.	2,50 rb/g								
Cz	DRUT	7,00 mb								
Cz	ZAROWKA	1,00 szt.	FVIUP/419/10	21-01-2010						
Uw	Zarówka ksenonowa prawa (światłowka) wymontow.i zamontow.	0,90 rb/g								
Uw	Zarówka światła postojowego przedniego prawego - wymontow.i zamontow.	0,70 rb/g	FVIUP/1644/10	15-03-2010						
Cz	ZARÓWKA	1,00 szt.								
Uw	Przebieg z gwarancja mobilności .	1,60 rb/g	FVIUP/2379/10	09-04-2010						
Uw	2 Filtry pyłkow wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g								
Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g								
Uw	4 kółka wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g								
Cz	WKŁAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.								
Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry								
Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.								
Cz	NAKRETKA	2,00 szt.								
Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.								
Cz	DRAZEK	2,00 szt.								
Cz	SRUBA	4,00 szt.								
Cz	SRUBA	2,00 szt.								
23	ZLEC/67536/09/ZW/22-12-2009 Przebieg: 106422 km	23-12-2009	23-12-2009	WYMIANA SZYBY CZOŁOWEJ						
24	ZLEC/68325/10/ZW Przebieg: 109834 km	21-01-2010	21-01-2010	EXPRES Serwis-						
25	ZLEC/69947/10/ZW Przebieg: 116166 km	15-03-2010	15-03-2010	EXPRES Serwis-						
26	ZLEC/70832/10/ZW Przebieg: 118796 km	08-04-2010	09-04-2010	AT Sprawa ##12257##						

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
27	ZLEC/70951/10/ZW Przebieg: 119077 km	10-04-2010	12-04-2010	NAPR. Zgodnie z Zakresem Rzeczowym Określonym w Protokole/Kalkulacji PZU	Cz	KLOCKI HAMULCO	1,00 szt.	FV/IUP/2401/10	12-04-2010	PZU PL2010040903657 Audatex 340
					Cz	SRUBA	2,00 szt.			
					Cz	SRUBA	2,00 szt.			
					Uw	2 Tarcze ham. wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g			
					Uw	2 Łączniki stabiliz. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
					Cz	PIORO WYCIERACZKI	1,00 szt.			
					Cz	PIORO WYCIERACZKI	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	2,70 rb/g			
					Cz	SZYBA	1,00 szt.			
					Cz	FOLIA OCHRONNA	1,00 szt.			
28	ZLEC/71508/10/ZW Przebieg: 121401 km	29-04-2010	29-04-2010	płyta nawii	Cz	DRUT	8,00 mb	FV/IUP/2893/10	29-04-2010	
					Cz	KOMPLET KLEJU 8597 HMLC	1,00 szt.			
					Uw	NORMALIA 2% CENY CZĘŚCI ZAMIENNYCH	1,00 rb/g			
					Cz	DVD MMI HIGH EU 2010	1,00 szt.			
					Cz	ZARÓWKA	1,00 szt.			
					Cz	HELIX ULTRA.5W40	0,70 Litry			
					Uw	Zarówka swiatla postojowego przednia lewa - wymontow.i zamontow.	0,70 rb/g			
					Uw	Przebieg z wymiana oleju i gwarancja mobilności	1,30 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
29	ZLEC/73418/10/ZP Przebieg: 130831 km	29-06-2010	29-06-2010	AT Sprawa ##14056##	Cz	WKLAD FILTRA OLEJU	1,00 szt.	FV/IUP/4154/10	29-06-2010	
					Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry			
					Cz	PLYN CHLODNICZY	0,30 Litry			
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.			
					Cz	KLIPS	2,00 szt.			
					Uw	Zaprawka lakiernicza zderzaka tył	0,40 rb/g			
					Cz	KLAKSON	1,00 szt.			
					Cz	KLAKSON	1,00 szt.			
					Uw	Klakson dwutonowy wymiana	0,20 rb/g			
30	ZLEC/74033/10/ZP Przebieg: 133414 km	20-07-2010	20-07-2010	AT Sprawa ##14447##	Uw	Nakładka zderzaka przedniego wymontow.i zamontow.	0,90 rb/g	FV/IUP/4620/10	22-07-2010	
					Uw	GFS/Geführte Funktion .	0,20 rb/g			
					Cz	LISTWA	1,00 szt.			
					Cz	CZUJNIK	1,00 szt.			
					Cz	LISTWA	1,00 szt.			
					Cz	REFLEKTOR	1,00 szt.			
					Cz	BATERIA CR 2032 GP	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	4,60 rb/g			
					Uw	NAPRAWA LAKIERNICZA	5,50 rb/g			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 400 1L	0,43 Litry			
31	ZLEC/74108/10/ZP Przebieg: 133433 km	22-07-2010	22-07-2010	AT Sprawa ##14606##	Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 332VA 0,5L	0,01 Litry	FV/INN/338/10	06-09-2010	Szkoda PZU PL2010081003043 Audatex nr 726
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 333P 1L	0,04 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 577 0,5L	0,03 Litry			
					Cz	LISTWA	1,00 szt.			
					Cz	REFLEKTOR	1,00 szt.			
					Cz	BATERIA CR 2032 GP	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	4,60 rb/g			
					Uw	NAPRAWA LAKIERNICZA	5,50 rb/g			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 400 1L	0,43 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 332VA 0,5L	0,01 Litry			
32	ZLEC/75355/10/NN Przebieg: 136428 km	30-08-2010	06-09-2010	NAPR. Zgodnie z Zakresem Rzeczowym Określonym w Protokole/Kalkulacji PZU	Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 577 0,5L	0,03 Litry	FV/INN/338/10	06-09-2010	Szkoda PZU PL2010081003043 Audatex nr 726
					Cz	LISTWA	1,00 szt.			
					Cz	CZUJNIK	1,00 szt.			
					Cz	LISTWA	1,00 szt.			
					Cz	REFLEKTOR	1,00 szt.			
					Cz	BATERIA CR 2032 GP	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	4,60 rb/g			
					Uw	NAPRAWA LAKIERNICZA	5,50 rb/g			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 400 1L	0,43 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 332VA 0,5L	0,01 Litry			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Nazwa		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Pozycje				
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 534 1L	0,12 Litry			
					Cz	WAPA 1,9 FILLER SZPACHLA	0,10 kg.			
					Cz	SITKO NYLONOWE WODA 125 MIKRO	4,00 Szt.			
					Cz	TARCZA NA RZEP 220	2,00 Szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP 9HP120	1,00 Szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP 9H P400	1,00 szt.			
					Cz	PODKŁAD WYPEŁ. CZARNY COLORBUILD PLUS	0,15 Litry			
					Cz	UTWARDZACZ COLORBUILD PLUS NON SAND	0,03 Litry			
					Cz	SIK COBU PLUS REDUCER NON SAND EMEA	0,04 Litry			
					Cz	PODKŁAD GŁĘBOKO WYPEŁNIAJĄCY SIK HB 3L	0,10 Litry			
					Cz	AKTYWATOR SIK ACTIV WB	0,10 Litry			
					Cz	ROZPUSZCZALNIK ZMYWACZ M700	0,40 Litry			
					Cz	ROZCIENCZALNIK SIK LV SUPERIOR ACCEL	0,08 Litry			
					Cz	WODOODPORNY PAPIER ŚCIERNY P 1500	1,00 szt.			
					Cz	FOLIA LAKIERNI.4X5	1,00 Szt.			
					Cz	UTWARDZACZ SIK WB 2,5L	0,01 Litry			
					Cz	LAKIER BEZB.SIK ACLEAR LV SUPREIOR 5L	0,30 Litry			
					Cz	UTWARDZACZ SIK AVLEAR LV SUPREIOR 2,5L	0,25 Litry			
					Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 0,3L	2,00 szt.			
					Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 0,7	2,00 Szt.			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 255P 115X50 P220	1,00 mb			
					Cz	WODOODPORNY PAPIER ŚCIERNY P1200	1,00 Szt.			
					Cz	WODOODPORNY PAPIER ŚCIERNY P2000	1,00 Szt.			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY WODA P2500	1,00 szt.			
					Cz	GABKA ŚCIERNA ULTRAFINE P320	2,00 Szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP E-COAT KATAFOREZA 9H P320	2,00 szt.			
					Cz	GABKA ŚCIERNA SUPER FINE	2,00 szt.			
					Cz	WŁÓKNINA ŚCIERNA ODCINEK FIOLET	2,00 Szt.			
					Cz	TASMA MASKUJĄCA APP 110C BRAŻOWA 50 MM	1,00 szt.			
					Cz	TASMA MASKUJĄCA APP 110 C BRAŻOWA 30 MM	1,00 szt.			
					Cz	GABKA DO WNEK 13 MM	3,00 mb			
					Cz	ZDERZAK	1,00 szt.			
					Cz	ZNAK AUDI	1,00 szt.	FV/NN/337/10	06-09-2010	Szkoda PZU PL2010081003043 Audatex nr 726
					Cz	LISTWA OZDOBNA	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	5,50 rb/g			
					Uw	NAPRAWA LAKIERNICZA	1,30 rb/g			
					Cz	DRUT	7,00 mb			
					Cz	KOMPLET KLEJU 8597 HMLC	1,00 szt.			
					Cz	SZYBA TYLNA	1,00 szt.			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 400 1L	0,15 Litry			

Data wydruku: 2015-12-14 12:11:38

System AUTOSTACJA II Prawa autorskie: SoftVig Systemy Informatyczne s.c.

Operator: 000_Paczkowski

Miejsce: serwis_2

Strona : 6 / 24

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Typ		Nazwa		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa						
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 332VA 0,5L			0,01 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 333P 1L			0,01 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 577 0,5L			0,01 Litry			
					Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 534 1L			0,04 Litry			
					Cz	WAPA 1,9 FILLER SZPACHLA			0,10 kg.			
					Cz	SITKO NYLONOWE WODA 125 MIKR.			4,00 Szt.			
					Cz	PODKŁAD EP			0,10 Litry			
					Cz	TARCZA NA RZEP 220			4,00 Szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP 9HP120			1,00 Szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP 9H P80			1,00 Szt.			
					Cz	PODKŁAD WYPEŁ. CZARNY COLORBUILD PLUS			0,10 Litry			
					Cz	UTWARDZACZ COLORBUILD PLUS NON SAND			0,03 Litry			
					Cz	SIK COBU PLUS REDUCER NON SAND EMEA			0,04 Litry			
					Cz	PODKŁAD GŁĘBOKO WYPEŁNIAJĄCY SIK HIB 3L			0,10 Litry			
					Cz	AKTYWATOR SIK ACTIV WB			0,10 Litry			
					Cz	ROZPUSZCZALNIK ZMYWACZ M700			0,30 Litry			
					Cz	ROZCIENCZALNIK SIK LV SUPERIOR ACCEL			0,05 Litry			
					Cz	WODOODPORNY PAPIER ŚCIERNY P 1500			1,00 szt.			
					Cz	TAŚMA OCHRONNA COLAD			0,20 szt.			
					Cz	UTWARDZACZ SIK WB 2,5L			0,05 Litry			
					Cz	LAKIER BEZB.SIK ACLEAR LV SUPRERIOR 5L			0,20 Litry			
					Cz	UTWARDZACZ SIK AVLEAR LV SUPRERIOR 2,5L			0,12 Litry			
					Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 0,3L			2,00 szt.			
					Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 0.7			3,00 Szt.			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 255P 115X50			1,00 mb			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 255P 115X50			1,00 mb			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 255P 115X50			1,00 mb			
					Cz	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 255P 115X50			1,00 mb			
					Cz	WŁÓKNINA ŚCIERNA ODCINEK FIOLET			1,00 Szt.			
					Cz	TAŚMA MASKUJĄCA APP 110 C BRAŻOWA 30 MM			1,00 szt.			
					Cz	GABKA DO WNEK 13 MM			3,00 mb			
					Cz	GABKA ŚCIERNA SUPER FINE			2,00 szt.			
					Cz	KRAŻEK NA RZEP E-COAT KATAFOREZA 9H P320			2,00 szt.			
					Uw	OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE			1,00 szt.	FV/NN/339/10	07-09-2010	
					Cz	DYWANIK			1,00 szt.	FV/IUP/5802/10	22-09-2010	

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczeniu
					Typ	Nazwa				
36	ZLEC/76042/10/NN P Przebieg: 141307 km	22-09-2010	22-09-2010	NAPR. Zgodnie z Zakresem Rzeczowym Określonym w Protokole/Kalkulacji PZU (WYMIANA SZYBY CZOŁOWEJ)	Cz	SZYBA	1,00 szt.	FV/NN/384/10	22-09-2010	PZU PL2010092003204 Audatex 340
					Cz	KOMPLET KLEJU 8597 HMLC	1,00 szt.			
					Cz	DRUT	7,00 mb			
					Cz	FOLIA OCHRONNA	1,00 szt.			
					Uw	NAPRAWA BLACHARSKA	2,70 rb/g			
					Cz	ŚRODEK DO CZYSZ. SKÓR	1,00 szt.			
					Uw	Przeгляд z wymiana oleju i gwarancja mobilności	1,30 rb/g	FV/IUP/7660/10	14-12-2010	Prowadnica zderzaka przedia prawa - pęknięta do wymiany Akumulator rozruchowy - niesprawny - do wymiany
37	ZLEC/78837/10/ZP M Przebieg: 150420 km	14-12-2010	14-12-2010	AT Sprawa ##17634##	Uw	2 Filtry pyłkow wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
					Uw	Wymiana płynu hamulcowego	0,50 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
					Cz	HELIX ULTRA.5W40	6,50 Litry			
					Cz	PLYN HAMULCOWY	1,50 Litry			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	FILTR PALIWA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,30 Litry			
					Cz	SMAR	0,15 szt.			
					Uw	Filtr paliwa wymontow.i zamontow.	0,30 rb/g			
					Cz	PROWADZENIE	1,00 szt.	FV/IUP/7706/10	16-12-2010	
38	ZLEC/78919/10/ZP M Przebieg: 151095 km	16-12-2010	16-12-2010	AT Sprawa ##17674##	Cz	AKUMULATOR	1,00 szt.			
					Cz	SZTYFT	1,00 szt.			
					Uw	Akumulator wymiana	0,70 rb/g			
					Uw	GFS/Kodowanie sterownika zarządzania energią po wymianie akumulatora	0,30 rb/g			
					Uw	Nakładka zderzaka przedniego wymontow.i zamontow.	0,90 rb/g			
					Uw	Listwa mocująca wymontow.i zamontow.	0,10 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.	FV/IUP/2111/11	08-04-2011	
					Cz	KŁOCKI HAMULCOWE	1,00 szt.			
					Cz	KŁOCKI HAMULCO	1,00 szt.			
					Cz	SRUBA	4,00 szt.			
					Cz	SRUBA	4,00 szt.			
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.			
					Cz	ŁOŻYSKO KOŁA	1,00 szt.			
Uw	2 Tarcze ham. przednie - wymontow. i zamontow.	0,70 rb/g								
Uw	2 Tarcze ham. tylne - wymontow. i zamontow.	0,90 rb/g								
Uw	Łożysko koła jezdnego prawego - wymiana	0,40 rb/g								
Uw	Piasta koła z łożyskiem wymontow.i zamontow.	1,30 rb/g								
Uw	Piasta koła czyszczenie	0,10 rb/g								
Uw	Obsługa hamulca EPB (do wymiany tarcz i klocków tylnych)	0,30 rb/g								
39	ZLEC/82663/11/ZP M Przebieg: 164274 km	07-04-2011	08-04-2011	EXPRES Serwis-						

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczeniu
					Typ	Nazwa				
40	ZLEC/82753/11/ZP M Przebieg: 164796 km	12-04-2011	12-04-2011	PRZEG. Serwis - 164796	Uw	Przeгляд z wymiana oleju i gwarancja mobilności	1,30 rb/g	FV/UJP/2168/11	12-04-2011	Napinacz paska wielorolkowego - uszkodzony (zużyta rolka) - do wymiany Zaparowane lampy tylne.
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	HELIX ULTRA.5W40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry			
					Cz	SMAR	0,10 szt.			
					Cz	PASTA SMARUJACA	0,10 szt.			
					Cz	NAPINACZ	1,00 szt.			
					Cz	ROLKA	1,00 szt.			
					Cz	TERMO.KURCZL.KOŃC.KABLA NIEBIESKA	2,00 szt.			
41	ZLEC/82830/11/ZP M Przebieg: 164796 km	04-05-2011	05-05-2011	NAPR Mechaniczna -	Uw	Napinacz paska wymontow.i zamontow.	0,10 rb/g	FV/UJP/2639/11	05-05-2011	
					Uw	Pasek wielorolkowy wymontow.i zamontow.	0,40 rb/g			
					Uw	Nakładka zderzaka przedniego wymontow.i zamontow.	0,90 rb/g			
					Uw	GFS/Geführte Funktion .	1,00 rb/g			
					Uw	Naprawa wiązki el. czujników parkowania przód.	1,00 rb/g			
					Uw	4xkoło wyważenie	0,40 rb/g			
					Uw	4xkoło wymontow./zamontow.	0,40 rb/g			
					Uo	Usługa wulkanizacyjna	1,00 Szt.			
					Uw	Przeгляд z wymiana oleju .	1,60 rb/g			
					Uw	2 Filtry pyłkow wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
42	ZLEC/87191/11/ZP M Przebieg: 178693 km	23-08-2011	25-08-2011	DGM Przeg 180 tys.km	Uw	Wkład filtra powietrza wymontow.i zamontow.	0,20 rb/g	FV/UJP/4987/11	25-08-2011	Do wymiany sonda lambda za katalizatorem cylindry4-6 Nie działa podświetlenie lusterka w osłonie przeciwniebieskiej kierowcy Poszczerpiona uszczelka szyberdachu
					Uw	6 Swiece zaplonowe wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	DIAGNOZA WŁASNA ODCZYT Z ZASOBNIKA PAMIĘCI ZAKŁOCEN (VAG1551/VAS5051	0,20 rb/g			
					Cz	HELIX ULTRA.5W40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry			
					Cz	ŚWIECA ZAPŁONOWA	6,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA P/PYŁ.	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
43	ZLEC/88692/11/ZP M Przebieg: 182456 km	11-10-2011	18-10-2011	NAPR Mechaniczna -	Cz	KLIP	5,00 szt.	FV/UJP/5886/11	18-10-2011	
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	PŁYN CHŁODNICZY	0,40 Litry			
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.			
					Cz	PHANT.SCHW	1,00 szt.			
					Cz	SMAR	0,01 szt.			
					Cz	PASTA SMARUJACA	0,10 szt.			
					Cz	KLIPS	2,00 szt.			
					Uw	Polerowanie nadwozia	8,00 rb/g			
					Cz	HELIX ULTRA SHELL 5W40	1,00 Litry			
Cz	SONDA LAMBDA	1,00 szt.								
Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.								
Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.								
Uw	Sonda lambda wymontow.i zamontow.	1,20 rb/g								

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Nazwa		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Pozycje				
44	ZLEC/89352/11/ZP M Przebieg: 184770 km	02-11-2011	02-11-2011	czujniki	Uw	2 Piora wycieraczek wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUP/6179/11	02-11-2011	
					Cz	ŻARÓWKA	1,00 szt.			
					Uw	Zarówka światła postojowego wymontow.i zamontow.	0,70 rb/g			
					Cz	CZUJNIK KOLA	1,00 szt.			
					Cz	ZAWÓR	4,00 szt.			
					Cz	SENSOR	3,00 szt.			
					Uw	2 Moduły elektron. zamontow.	0,30 rb/g			
45	ZLEC/89557/11/ZP M Przebieg: 185533 km	08-11-2011	16-11-2011	poziom paliwa	Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g	FV/JUP/6437/11	16-11-2011	
					Uw	2 Moduły elektron. zamontow.	0,30 rb/g			
					Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
					Uw	2 Moduły elektron. zamontow.	0,30 rb/g			
					Uw	2 Kola wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g			
					Cz	ZESTAW NAPRAWCZY	1,00 szt.			
					Uw	Poszukiwanie usterek, diagnostyka.	2,00 rb/g			
46	ZLEC/90928/11/ZP M Przebieg: 191616 km	11-01-2012	13-01-2012	przekładnia kierownicza	Uw	Wymontowanie i zamontowanie elektrycznej pompy paliwa (quattro)	1,10 rb/g	FV/JUP/220/12	14-01-2012	Uszkodzona opona (przełożona na koło zapasowe), nieprawidłowe działanie sygnału dźwiękowego
					Uw	Wymontowanie i zamontowanie czujnika poziomu 2 (czynność powiązana dotycząca pompy paliwa - napęd quattro)	0,20 rb/g			
					Uw	Naprawa pompy paliwa / przewodów elektrycznych	0,40 rb/g			
					Uw	Naprawa czujnika poziomu 2 / przewodów elektrycznych	0,20 rb/g			
					Uw	Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem wymontow.i zamontow.	4,20 rb/g			
					Uw	Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem wymiana	0,30 rb/g			
					Uw	Przód i tył pojazdu pomiar	0,90 rb/g			
					Uw	Pochylenie kol tylnych regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Kat zbieżności kol tylnych regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Pochylenie kol przednich regulacja	0,30 rb/g			
					Uw	Kat zbieżności kol przednich regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	2 Łączniki stabiliz. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
					Uw	2 Łączniki stabiliz. wymontow. i zamontow.	0,50 rb/g			
Uw	2 Sprężyny pneum. wymontow. i zamontow. (do wymiany łączników stabilizatora tył)	0,90 rb/g								
Uw	Poszukiwanie usterek	2,00 rb/g								
Uw	Przebieg z wymiana oleju.	1,30 rb/g								
Uw	2 Filtry pyłkow wymontow. i zamontow.	0,20 rb/g								
Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g								
Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.								
Cz	WKŁAD FILTRA P/PYŁ.	1,00 szt.								
Cz	HELIX ULTRA-5W40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry								
Cz	PASTA SMARUJĄCA	0,06 szt.								
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.								
Cz	PŁYN CHŁODNICZY	0,20 Litry								
Cz	PRZEKŁADNIA KIEROWNI	1,00 szt.								
Cz	OPASKA	2,00 szt.								

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Nazwa		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Poszycje				
						Cz OBEJMA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	1,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	1,00 szt.			
						Cz DRAŻEK	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz NAKRĘTKA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz DRAŻEK	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	4,00 szt.			
						Cz NAKRĘTKA	2,00 szt.			
						Cz ZESTAW PRZEWODÓW	1,00 szt.			
						Cz OBUDOWA	1,00 szt.			
						Cz ŁĄCZNIK	2,00 szt.			
						Cz PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,00 szt.			
						Cz ŚRUBA	2,00 szt.			
						Cz PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,00 szt.			
						Cz NAKRĘTKA	2,00 szt.			
						Cz OLEJ HYDRAULICZNY	1,00 szt.			
						Cz PRZEWÓD	1,00 szt.			
						Uw 4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
						Cz SENSOR	1,00 szt.			
						Cz ZAWÓR	1,00 szt.			
						Uw Moduł elektroniczny kontroli ciśnienia w oponie wymontow.i zamontow.	0,20 rb/g			
						Uw Opona - przełożenie z zapasu.	0,30 rb/g			
47	ZLEC/91301/12/ZP M Przebieg: 190332 km	02-01-2012	02-01-2012	CZUJNIK		Uw UKŁAD ELEKTR. KOŁA JEZDNEGO PRZÓD PRAWY-WYMI.I ZAM.	0,20 rb/g	FV/JUP/9/12	02-01-2012	Do wymiany: przekałdnia kierownicza + łączniki stabilizatora przód i tył.
						Uw KOŁO-WYMI.I ZAM.	0,20 rb/g			
						Cz SENSOR	1,00 szt.			
						Cz ZAWÓR	1,00 szt.			
						Uw POSZUKIWANIE USTERKI ZAWIESZENIA	1,50 rb/g			
48	ZLEC/91552/12/ZP M Przebieg: 191591 km	10-01-2012	31-01-2012	_EXPRES Serwis-		Cz ŻARÓWKA	1,00 szt.	FV/JUP/505/12	31-01-2012	Uszkodzona opona koła lewego przedniego - do wymiany - dalsza eksploatacja grozi wypadkiem (10.01.2012)
						Cz ŻARÓWKA	1,00 szt.			
						Cz PLYN CHŁODNICZY	1,00 szt.			
						Cz ORAWA LAMPY	1,00 szt.			
						Uw Zarówki światła postojowego oraz dziennego lewego - wymont. i zamont.	0,70 rb/g			
						Uw Oprawa żarówki światła dziennego p.i. - wymiana (przegrzane styki)	0,20 Szt.			
49	ZLEC/93960/12/ZP M Przebieg: 196532 km	28-03-2012	30-03-2012	NAPR Mechaniczna -		Uw Belka podsiłnikowa wymont. i zamont./wymiana tulei met/gumowych	4,20 rb/g	FV/JUP/1579/12	30-03-2012	
						Uw Przod i tył pojazdu pomiar	0,90 rb/g			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycja		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
50	ZLEC/95960/12/ZP M Przebieg: 203880 km	01-06-2012	01-06-2012	_EXPRES Serwis-	Uw	Pochylenie kol tylnych regulacja	0,20 rb/g	FV/IUP/2696/12	01-06-2012	
					Uw	Kat zbiezności kol tylnych regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Pochylenie kol przednich regulacja	0,30 rb/g			
					Uw	Kat zbiezności kol przednich regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Zawieszenie - kontrola	0,50 rb/g			
					Cz	ELEM.METAL.GUMOWY	2,00 szt.			
					Cz	ELEM.METAL.GUMOWY	2,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
Cz	ŚRUBA	1,00 szt.								
Cz	ŚRUBA	5,00 szt.								
Cz	NAKRĘTKA	4,00 szt.								
Cz	KLIP	1,00 szt.								
Uw	GFS-Odczyt pamięci usterek.	0,50 rb/g								
Uw	2 kola wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g								
Uw	2 Klocki ham. wymont. i zamont.	0,50 rb/g								
Cz	KLOCKI HAMULCO	1,00 szt.								
Cz	NAPINACZ	1,00 szt.								
Cz	NAPINACZ	1,00 szt.								
Cz	CZYNNIK CHŁODN.R134A 12,5KG	0,20 kg.								
Cz	OLEJ DO SPRĘŻAREK UKŁADU KLIMATYZACJI	0,01 Litry								
Cz	ZAWÓR	2,00 szt.								
Cz	SZTYFT	3,00 szt.								
Cz	SZTYFT	1,00 szt.								
Cz	USZCZELKA	0,30 szt.								
Cz	POWŁOKA OCHRONNA	0,60 szt.								
Cz	ŚRUBA	4,80 szt.								
Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	0,30 szt.								
Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	0,30 szt.								
Cz	USZCZELKA	0,60 szt.								
Cz	NAKRĘTKA	5,40 szt.								
Cz	ŚRUBA	1,80 szt.								
Cz	WKŁAD FILTRA	0,30 szt.								
Cz	OBUDOWA	0,30 szt.								
Cz	USZCZELKA	0,30 szt.								
Cz	ŚRUBA	1,80 szt.								
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,30 szt.								
					ZLEC/96286/12/ZPM		14-07-2012			
					ZRRWW-1					
					ZLEC/96286/12/ZPM		14-07-2012		Wymieniono blok silnika w ramach Dobrej Woli Audi	

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	OBEJMA ZACISKOWA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	1,20 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	0,30 szt.			
					Cz	TULEJA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Uw	Silnik wymont. i zamont.	3,45 rb/g			
					Uw	Polsinik (silnik bez głowicy) kompletacja	3,03 rb/g			
					Uw	Miska olejowa wymont. i zamont.	0,33 rb/g			
					Uw	Wymiana oleju .	0,33 rb/g			
					Uw	Kat zbiezności kol przednich regulacja	0,06 rb/g			
					Uw	Kat zbiezności kol tylnych regulacja	0,06 rb/g			
					Uw	Przód i tył pojazdu pomiar	0,27 rb/g			
					Cz	SILNIK	0,30 szt.			
					Cz	TULEJA PASUJACA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,90 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,60 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,40 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	1,80 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	PODKŁADKA	1,20 szt.			
					Cz	BLACHA ZABEZPIECZAJĄ	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	1,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,60 szt.			
					Cz	SZELA	0,60 szt.			
					Cz	ZESTAW NAPRAWCZY	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,80 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,90 szt.			
					Cz	ŁĄCZNIK	0,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,20 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,60 szt.			
					Cz	OLEJ ATF	0,30 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	0,30 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,30 szt.			
					Cz	OLEJ SILNIKOWY 507.00	0,60 szt.			
					Cz	OLEJ SPRĘŻARKOWY	0,00 Litry			
					Cz	OLEJ SILNIKOWY 507.00	1,20 szt.			
					Cz	TULEJA	0,60 szt.			
					Cz	USZCZELKA POD GŁOWIC	0,30 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	USZCZELKA POD GŁOWIC	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,30 szt.			
					Uw	Silnik wymont. i zamont.	8,05 rb/g	FVJUG/49/12	03-08-2012	
					Uw	Polislinik (silnik bez głowicy) kompletacja	7,07 rb/g			
					Uw	Miska olejowa wymont. i zamont.	0,77 rb/g			
					Uw	Wymiana oleju .	0,77 rb/g			
					Uw	Kat zbiezności kol przednich regulacja	0,14 rb/g			
					Uw	Kat zbiezności kol tylnych regulacja	0,14 rb/g			
					Uw	Przod i tyl pojazdu pomiar	0,63 rb/g			
					Cz	SILNIK	0,70 szt.			
					Cz	TULEJA PASUJACA	1,40 szt.			
					Cz	TULEJA	1,40 szt.			
					Cz	USZCZELKA POD GŁOWIC	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA POD GŁOWIC	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	POWŁOKA OCHRONNA	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	11,20 szt.			
					Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	0,70 szt.			
					Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	1,40 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	12,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	0,70 szt.			
					Cz	OBUDOWA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	OBEJMA ZACISKOWA	0,70 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,80 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	0,70 szt.			
					Cz	TULEJA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,40 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	ŚRUBA	1,40 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	5,60 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	4,20 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	PODKŁADKA	2,80 szt.			
					Cz	BLACHA ZABEZPIECZAJĄ	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	5,60 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,90 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,90 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,10 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	1,40 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	7,00 szt.			
					Cz	USZCZELKA	1,40 szt.			
					Cz	SZELA	1,40 szt.			
					Cz	ZESTAW NAPRAWCZY	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,20 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŁĄCZNIK	1,40 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
52	ZLEC/97652/12/ZP M Przebieg: 207080 km	07-08-2012	07-08-2012	NAPR Mechaniczna -	Cz	ŚRUBA	9,80 szt.	FV/UP/3856/12	07-08-2012	
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,90 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	USZCZELKA	0,70 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,90 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	0,70 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,80 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,10 szt.			
					Cz	OLEJ CHŁODNICZY	2,10 szt.			
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	1,40 szt.			
					Cz	OLEJ ATF	0,70 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	0,70 szt.			
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	0,70 szt.								
Cz	OLEJ SILNIKOWY 507.00	1,40 szt.								
Cz	OLEJ SPRĘŻARKOWY	0,01 Litry								
Cz	OLEJ SILNIKOWY 507.00	2,80 szt.								
Cz	ZAWÓR	2,00 szt.								
Cz	ŚRUBA	2,00 szt.								
Uw	2 Nastawniki zmiennych faz rozrządu wymiana	0,50 rb/g								
Uw	Przebieg z wymianą oleju .	1,60 rb/g								
Uw	4 kół wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g								
Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g								
Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek	0,20 rb/g								
Cz	HELIX ULTRA-5W40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry								
Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.								
Cz	OLEJ CHŁODNICZY	0,40 szt.								
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	KOLEK ZAGISKOWY	3,00 szt.								
Cz	BEZPIECZNIK	1,00 szt.								
Uw	Wymiana bezpiecznika	0,10 Szt.								
Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.								
Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.								
Uw	2 Walki rozrządu wymont. i zamont.	4,70 rb/g								
Uw	Pompa wysokiego ciśnienia wymont. i zamont.	2,50 rb/g								
Uw	Pompa wody (płynu chłodzącego) wymont. i zamont.	1,60 rb/g								
Cz	ZESTAW NAPRAWCZY	1,00 szt.								
Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	1,00 szt.								
Cz	ŚRODEK USZCZELNIAJĄC	1,00 szt.								
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	2,00 szt.								
Cz	POMPA WODNA	1,00 szt.								
54	ZLEC/98962/12/ZP M Przebieg: 220791 km	08-11-2012	28-11-2012	NAPR Mechaniczna -	Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.	FV/UP/5750/12	28-11-2012	
					Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	POMPA	1,00 szt.			
					Cz	POPYCHACZ	1,00 szt.			
					Cz	POWŁOKA OCHRONNA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	22,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	USZCZELIKA	1,00 szt.			
					Cz	USZCZELIKA	1,00 szt.			
					Cz	WALEK ROZRZĄDU	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	POKRYWKA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	7,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	8,00 szt.			
					Cz	ŁĄCZNIK	2,00 szt.			
					Cz	ZESTAW NAPRAWCZY	6,00 szt.			
					Cz	USZCZELKA	6,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,00 szt.			
					Cz	ZAWÓR	2,00 szt.			
					Cz	ZABIERAK	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	10,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	12,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	6,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	PŁYN CHŁODNICZY	2,00 szt.			
					Cz	OLEJ ATF	1,00 szt.			
					Uw	Automatyczna skrzynia biegów wymont. i zamont.	7,40 rb/g			
					Cz	ZAMEK	1,00 szt.			
					Uw	Tarcza zabierakowa przekładnika wymont. i zamont.	0,30 rb/g			
					Uw	Przeгляд z wymiana oleju .	1,30 rb/g			
					Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	Wymiana płynu hamulcowego .	0,50 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek	0,30 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam + kontrola układu hamulcowego	0,40 rb/g			
					Uw	Systematyczna ochrona	1,00 szt.			
					Cz	PŁYN HAMULCOWY	1,50 Litry			
					Cz	ZARÓWKA	1,00 szt.			
					Cz	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 1L	1,00 Litry			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
55	ZLEC/101573/12/Z PM Przebieg: 224830 km	14-12-2012	27-12-2012	PRZEG. Servis				FVIUP/6138/12	27-12-2012	Do wymiany: lampa tył lewy, odbojniki amortyzatorów tył, tuleje met-gumowe wahaczy górnych przedniego zawieszenia, żarówka światła mijania strona lewa, "Guz" na oponie koła zapasowego,

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
56	ZLEC/102492/13/Z PM Przebieg: 227429 km	24-01-2013	25-01-2013	NAPR Elektryczna -	Cz	WKŁAD FILTRA P/PYL.	1,00 szt.	FVIUP/363/13	25-01-2013	
					Cz	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry			
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,30 Litry			
					Cz	KLOCKI HAMULCOWE	1,00 szt.			
					Cz	PASTA SMARUJACA	0,10 szt.			
					Cz	SMAR	0,10 szt.			
					Cz	PLYN CZYSZCZACY	0,10 szt.			
					Uw	2 Klocki ham. wymont. i zamont.	0,50 rb/g			
					Uw	Ochrona miejsc ślizgowych	1,00 szt.			
					Cz	OSRAM ŻARÓWKA KSENON D2S	2,00 szt.			
					Uw	2 Zarówki sw. postoj. wymont. i zamont.	1,30 rb/g			
					Uw	GFS - Poszukiwanie usterek	0,20 rb/g			
					57	ZLEC/103486/13/Z PM Przebieg: 232150 km	28-02-2013			
Cz	CZUJNIK	1,00 szt.								
Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.								
Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek/diagnostyka.	2,00 rb/g								
Uw	Cięgło przelączania wymont. i zamont.	3,30 rb/g								
Uw	2 Piora wycieraczek wymont. i zamont.	0,20 rb/g								
Uw	Czujnik układu wspomag. parkowania wymont. i zamont.	1,10 rb/g								
Uw	Czujnik układu wspomag. parkowania lakierowanie	0,70 rb/g								
Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 400 1L	0,07 Litry								
Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 332VA 0,5L	0,00 Litry								
Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 333P 1L	0,01 Litry								
Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 577 0,5L	0,01 Litry								
Cz	LAKIER BAZOWY SIK AW 534 1L	0,02 Litry								
Cz	UTWARDZACZ SIK WB 2,5L	0,01 Litry								
Cz	AKTYWATOR SIK ACTIV WB	0,01 Litry								
Cz	LAKIER BEZB.SIK ACLEAR LV SUPREIOR 5L	0,10 Litry								
Cz	UTWARDZACZ SIK AVLEAR LV SUPREIOR 2,5L	0,06 Litry								
Cz	ROZCIENCZALNIK SIK LV SUPERIOR ACCEL	0,02 Litry								
Cz	SITKO NYLONOWE	2,00 Szt.								
Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 0.7	1,00 Szt.								
Cz	POJEMNIK DO LAKIERU 1.4	1,00 Szt.								
Cz	POKRYWKA DO KUBKA 400ML	2,00 szt.								
Cz	WŁÓKNIANA ŚCIERNA ODCINEK SZARA	1,00 szt.								
Cz	ZESTAW PRZEWODÓW	1,00 szt.								
Cz	ZESTAW PRZEWODÓW	1,00 szt.								
Cz	CZYNNIK CHŁODN.R134A 12,5KG	0,20 kg.								
Cz	OILEJ SPRĘŻARKOWY	0,01 Litry								
Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.								
Cz	KLOCKI HAMULCO	1,00 szt.								
Cz	ŚRUBA	4,00 szt.								
Cz	ZDERZAK	2,00 szt.								
58	ZLEC/105339/13/Z PM Przebieg: 237799 km	26-04-2013	18-06-2013	NAPR Elektryczna -	Cz	WŁĄCZNIK	1,00 szt.	FVIUP/2907/13	18-06-2013	
					Cz	CZYNNIK CHŁODN.R134A 12,5KG	0,20 kg.			
					Cz	OILEJ SPRĘŻARKOWY	0,01 Litry			
					Cz	TARCZA HAMULCOWA	2,00 szt.			
					Cz	KLOCKI HAMULCO	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	ZDERZAK	2,00 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
59	ZLEC/106511/13/NP Przebieg: 238004 km	07-06-2013	10-06-2013	NAPR. Zgodnie z Zakresem Rzeczowym Określonym w Protokole/Kalkulacji GENERALI	Cz	ŚRUBA	4,00 szt.	FV/NN/578/13	10-06-2013	
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,00 szt.			
					Uw	Klimatyzacja sprawdzanie	0,30 rb/g			
					Uw	Czynnik chłodniczy opróżnianie i napełnianie	0,50 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Cz	KOLEK ZACISKOWY	5,00 szt.			
					Cz	UCHWYT	1,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	3,00 szt.			
					Cz	KLIPS	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	PIÓRO WYCIERACZKI	1,00 szt.			
					Uw	Kompresor klimatyzacji wymont. i zamont. - wymiana pierścienia uszczelniającego.	1,10 rb/g			
					Uw	2 Tarcze ham. wymont. i zamont.	0,70 rb/g			
					Uw	Wymiana odbojów amortyzatorów tył.	1,80 rb/g			
					Uw	Uchwyt zamka wymont. i zamont.	0,30 rb/g			
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	SZYBA	1,00 szt.								
Cz	FOLIA OCHRONNA	1,00 szt.								
Cz	KOMPLET KLEJU 8597 HMLC	1,00 szt.								
Cz	DRUT	7,00 mb								
Uw	NAKLADKA PODSZYBIA-WYM.I ZAM.	0,30 rb/g								
Uw	SZYBA CZOLOWA-WYM.I ZAM.	2,20 rb/g								
Uw	DIAGNOZA WŁASNA ODCZYT Z ZASOBNIKA PAMIĘCI ZAKŁOCEŃ (VAG1551/VAS5051	0,20 rb/g								
Cz	KLAMRA	7,00 szt.								
Cz	PODPORA	1,00 szt.								
Uw	Przegląd z wymiana oleju .	1,60 rb/g								
Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,20 rb/g								
Uw	Wkład filtra powietrza wymont. i zamont.	0,20 rb/g								
Uw	GFS - ODCZYT/POSZUKIWANIE/PROGRAMOWANIE	0,30 rb/g								
Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g								
Uw	4 kola wym-zam	0,40 rb/g								
Uw	R Systematyczna ochrona	1,00 szt.								
Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.								
Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.								
Cz	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry								
Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.								
Cz	WKŁAD FILTRA P/PYL.	1,00 szt.								
Cz	SMAR	0,01 szt.								
60	ZLEC/108834/13/ZPM Przebieg: 242428 km	28-08-2013	30-08-2013	PRZEG. Serwis	Uw	Przegląd z wymiana oleju .	1,60 rb/g	FV/UP/4156/13	30-08-2013	Błąd w elektronice zamka drzwi kierownicy - do wymiany. Brak podświetlenia osłony p.słonecznej kierownicy - do wymiany. Zalecana wymiana piór wycieraczek.
					Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,20 rb/g			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczeniu
					Typ	Nazwa				
					Cz	PASTA SMARUJACA	0,01 szt.			
					Cz	PASTA SMARUJACA	0,01 szt.			
					Cz	KOŁPAK	2,00 szt.			
61	ZLEC/111528/13Z PM Przebieg: 244161 km	26-11-2013	28-11-2013	Depozyt kompletnych kół	Uw	Depozyt kół letnich = <18"	1,00 kpl.	FVI/UP/5645/13	28-11-2013	
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g	ZLEC/111528/13ZP	28-11-2013	
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g	MZRWWW-1		
62	ZLEC/112075/13Z PM Przebieg: 244787 km	12-12-2013	19-12-2013	NAPR Elektryczna -	Uw	Lampa tylna wymont. i zamont.	0,30 rb/g	FVI/UP/6017/13	19-12-2013	
					Uw	Wiazka el. naprawa	0,80 rb/g			
					Uw	Poszukiwanie usterek.	0,80 rb/g			
					Cz	ZESTAW PRZEWODÓW	1,00 szt.			
					Cz	LISTWA LAMPY	1,00 szt.			
63	ZLEC/112896/14IZ PM Przebieg: 245168 km	15-01-2014	15-01-2014	EXPRES Serwis-	Cz	LAMPKA	1,00 szt.	FVI/UP/200/14	15-01-2014	Uszkodzona opona koła zapasowego pozostawionego w depozycie, Opona koła tył prawy - wysokość bieżnika 3,5mm - zalecana wymiana. Do wymiany osłona p.słoneczna kierowcy ze względu na uszkodzeniu włącznika podświetlenia.
					Cz	ZARÓWKA 12V/5W R.35MM	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	1,00 szt.			
					Cz	ZAWOREK DO OPON BEZD	2,00 szt.			
					Uw	Lampka oświetlenia tablicy rej. wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
64	ZLEC/114407/14IZ PM Przebieg: 250767 km	10-03-2014	10-03-2014	Depozyt kompletnych kół	Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,30 rb/g	FVI/UP/1100/14	10-03-2014	Jedno koło zimowe włożono do bagażnika jako koło zapasowe.
					Uw	Dezynfekcja układu klimatyzacji	0,30 rb/g			
					Uw	Depozyt kół zimowych = <18"	1,00 kpl.			
					Cz	WKŁAD FILTRA P/PYŁ.	1,00 szt.			
					Cz	PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI	1,00 szt.			
					Cz	KOŁPAK	1,00 szt.			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g	ZLEC/114407/14ZP	10-03-2014	
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g	MZRWWW-1		
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
65	ZLEC/117185/14IZ PM Przebieg: 257708 km	10-06-2014	10-06-2014	PRZEG. Serwis	Uw	Przegląd z wymiana oleju.	1,60 rb/g	FVI/UP/2781/14	10-06-2014	Zerwana tuleja meł-gumowa wahacza górnego przedniego prawego przedniego zawieszenia - zalecana wymiana 4szt, odpryski lakieru, delikatne uszkodzenie plecionki w układzie wydechowym-brak konieczności wymiany, delikatnie wyzabkowane opony - zalecane ustawienie geometrii, zalecana wymiana lampy tył lewy - nie świecą wszystkie diody
					Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	Wymiana płynu hamulcowego.	0,30 rb/g			
					Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek	0,20 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	4 kola wym-zam	0,40 rb/g			
					Uw	R Systematyczna ochrona	1,00 szt.			
					Uw	Zamek drzwi kierowcy wymont. i zamont.	1,10 rb/g			
					Uw	Tapicerka drzwi przednich wymont. i zamont.	0,50 rb/g			
					Cz	CHRONOGRAPH BLACK NIGHT	1,00 szt.			
					Cz	SHELL HELIX ULTRA AV-L 5W30 504.00 , 507.00	6,50 Litry			
					Cz	PLYN HAMULCOWY	1,00 Litry			
					Cz	WKŁAD FILTRA P/PYŁ.	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	PIERSCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	PLYN CHŁODNICZY	0,40 Litry			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
66	ZLEC/117450/14/Z PM Przebieg: 259701 km	17-06-2014	18-06-2014	NAPR Mechaniczna -	Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.			
					Cz	BATERIA CR 2032 GP	2,00 szt.			
					Uw	2 Podpory/wkłady wymiana	0,50 rb/g	FV/UP/2973/14	23-06-2014	
					Uw	2 Wahacze górne wymont. i zamont.	0,30 rb/g			
					Uw	2 Tłumiki zawiesz. wymont. i zamont.	1,60 rb/g			
					Uw	2 Wahacze górne wymont. i zamont.	0,30 rb/g			
					Uw	2 Podpory/wkłady wymiana	0,50 rb/g			
					Uw	Kat zbieżności kol przednich regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Pochylenie kol przednich regulacja	0,30 rb/g			
					Uw	Kat zbieżności kol tylnych regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Pochylenie kol tylnych regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Przod i tył pojazdu pomiar	0,90 rb/g			
					Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek	1,00 rb/g			
					Cz	ELEM.METAL.GUMOWY	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	2,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,00 szt.			
					Cz	NAKRĘTKA	2,00 szt.			
67	ZLEC/120210/14/Z PM Przebieg: 270010 km	24-09-2014	29-09-2014	NAPR Elektryczna -	Cz	CZUJNIK POZIOMU	1,00 szt.	FV/UP/4568/14	29-09-2014	
					Uw	Czujnik wysokości zawieszenia wymont. i zamont.	0,40 rb/g			
					Uw	2 Reflektory regulacja	0,20 rb/g			
					Uw	Poszukiwanie usterek	1,00 rb/g			
					Uw	Przegląd z wymiana oleju	1,30 rb/g	FV/UP/4858/14	14-10-2014	ODPRYSKI NA LAKIERZE, BŁĄD W ELEKTRONICE, NIE ŚWIECA WSZYSTKIE DIODY W LAMPIE TYŁ LEWY-ZALECANA WYMIANA.
68	ZLEC/120801/14/Z PM Przebieg: 270110 km	13-10-2014	14-10-2014	PRZEG. Serwis	Uw	2 Filtry pyłkow wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	6 Świece zapłonowe wymont. i zamont.	0,50 rb/g			
					Uw	Wkład filtra powietrza wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	GFS - Odczyt pamięci usterek	0,20 rb/g			
					Uw	Ścieżka diagnostyczna - pomiar kontrolny	0,30 rb/g			
					Uw	4 koła wym-zam	0,40 rb/g			
					Uw	R Systematyczna ochrona	1,00 szt.			
					Uw	Dezynfekcja klimatyzacji	0,50 rb/g			
					Cz	ŚWIECA ZAPŁONOWA	6,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEN USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA P/PYL.	1,00 szt.			
					Cz	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry			
					Cz	OLEJ HYDRAULICZNY	0,10 szt.			
					Cz	PŁYN CHŁODNICZY	0,20 Litry			
					Cz	KŁOCKI HAMULCO	1,00 szt.			
					Cz	KŁOCKI HAMULCOWE	1,00 szt.			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI	1,00 szt.			
					Cz	Zestaw do czyszczenia skóry gładkiej	1,00 szt.			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Ilość	Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa				
					Uw	2 Klocki ham. wymont. i zamont.	0,50 rb/g			
					Uw	2 Klocki ham. wymont. i zamont.	0,50 rb/g			
					Uw	Czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej	0,50 rb/g			
					Uw	R Ochrona miejsc silizgowych	1,00 szt.			
69	ZLEC/120906/14/Z PM Przebieg: 270345 km	16-10-2014	16-10-2014	NAPR Elektryczna -	Uw	Lampka oświetlenia tablicy rej. wymont. i zamont.	0,20 rb/g	FVIJUP/4899/14 ✓	16-10-2014	
					Cz	LAMPKA	1,00 szt.			
70	ZLEC/121266/14/Z PM Przebieg: 272749 km	28-10-2014	28-11-2014	Depozyt kompletnych kół	Uw	Depozyt kół zimowych = <18"	1,00 kpl.	FVIJUP/5763/14 ✓	21-11-2014	2 OPONY ZIMOWE DO WYMIANY
					Uw	Uszczelniacz przekładnika wymont. i zamont.	0,10 rb/g			
					Uw	Przekładnik wymont. i zamont.	0,10 rb/g			
					Uw	Automatyczna skrzynia biegów wymont. i zamont.	7,40 rb/g			
					Cz	ŚRUBA	4,00 szt.			
					Cz	NAKRETKA	4,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	6,00 szt.			
					Cz	USZCZELKA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	6,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	12,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	3,00 szt.			
					Cz	PODKŁADKA	1,00 szt.			
					Cz	ŚRUBA	10,00 szt.			
					Cz	ZABIERAK	1,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	2,00 szt.			
					Cz	OLEJ ATF	2,00 szt.			
					Cz	SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA	1,00 szt.			
					Uw	Tarcza zabierakowa przekładnika wymont. i zamont.	0,30 rb/g			
					Uw	2 Opony wymiana	0,50 rb/g			
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g	ZLEC/121266/14/ZP	28-11-2014	
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g	MIZRWW-1		
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
71	ZLEC/123887/15/Z PM Przebieg: 285527 km	22-01-2015	22-01-2015	PRZEG. Serwis	Uw	Przeгляд z wymiana oleju .	1,30 rb/g	FVIJUP/337/15	22-01-2015	Wyciek z tylnego prawego amortyzatora.
					Uw	Poszukiwanie usterek .	0,30 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wymont. i zamont.	0,20 rb/g			
					Uw	2 Kola wyważenie	0,20 rb/g			
					Cz	SHELL HELIX ULTRA 5W-40 502.00 , 503.01 , 505.00	6,50 Litry			
					Cz	WKŁAD FILTRA	1,00 szt.			
					Cz	PIERŚCIEŃ USZCZELNIA	1,00 szt.			
					Cz	ŻARÓWKA 12V/5W R.35MM	1,00 szt.			
					Cz	KOŁPAK	1,00 szt.			
					Uw	Lampka oświetlenia tablicy rej. wymont. i zamont.	0,20 rb/g			

Lp.	Numer zlecenia	Data otwarcia zlecenia	Data zamknięcia zlecenia	Uwagi do zlecenia	Pozycje		Dokument rozliczający	Data rozliczenia	Uwagi przy rozliczaniu
					Typ	Nazwa			
72	ZLEC/126352/15/Z PM Przebieg: 297166 km	10-04-2015	10-04-2015	Depozyt kompletnych kół	Uw 2 Kolo wymont. i zamont.	Ilość	FV/UP/1653/15	10-04-2015	
					Uw 2 Kolo wymont. i zamont.	1,00 kpl.		10-04-2015	
					Uw 2 Kolo wywazenie	0,20 rb/g	ZLEC/126352/15/ZP		
					Uw 2 Kolo wywazenie	0,20 rb/g	MZRWWW-1		
					Uw 2 Kolo wymont. i zamont.	0,20 rb/g			