

Marka: VOLKSWAGEN Wersja: Highline DSG Rodzaj pojazdu; Samochód osobowy
Passat B8 4 MOTION 2.0 BiTDI MRM5 DLU 63328 Rok prod.: 2015
VIN: WVVZZZ3CZFE461008

Data pierwszej rejestracji	05.03.2015 r.
Data oględzin	20.11.2020 r.
Wskazanie drogomierza	290254 km
Okres eksploatacji pojazdu	(15/03/05-20/11/02)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) - czarny 2-warstwowy z efektem mineralnym	
Dop. masa całk. -	2260 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym 1968 ccm /
Pojemność / Moc silnika	176kW(239KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów Rodzaj skrzyni biegów - 4 / rzędowy / 16 automatyczna	
Rodzaj napędu -	AWD (4x4)

Wyposażenie:

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Audio System "Composition Colour"
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył
- 4 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 5 Dywaniki

- 6 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

- 7 Fotele przednie podgrzewane
- 8 Fotele przednie z regulacją wysokości
- 9 Gniazdo 12V
- 10 Gniazdo 12V w bagażniku
- 11 Hamulec postojowy automatyczny

- 12 Hamulec wielokolizyjny
- 13 Immobilizer
- 14 Kierunkowskazy LED
- 15 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 16 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
- 17 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 18 Koło zapasowe z tarczą aluminiową 17"
- 19 Komputer pokładowy MF A Premium
- 20 Końcówka układu wydechowego chromowana

- 21 Kurtyny powietrzne boczne
- 22 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 23 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 24 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

- 25 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 26 Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 27 Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
- 28 Podłokietnik centralny przedni
- 29 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 30 Poduszka powietrzna kierowcy
- 31 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

odłączenia

- 32 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 33 Reflektory LED Basic
- 34 Słoiwek chłodzony
- 35 Słoiwek dodatkowy w konsoli centralnej
- 36 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- 37 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- 38 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 39 System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
- 40 System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- 41 System p/poślizgowy MSR
- 42 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 43 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
- 44 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
- 45 System Start/Stop
- 46 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- 47 System XDS
- 48 Szyby atermiczne
- 49 Szyby przednie regulowane elektrycznie

- 50 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 51 Światła do jazdy dziennej
- 52 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
- 53 Światła tylne LED z czarnym wykończeniem
- 54 Tapicerka łączona skóra/alcantara
- 55 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
- 56 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
- 57 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 58 Wycieraczki z czujnikiem deszczu

- 59 Wykończenie wnętrza "Szczotkowane aluminium"
- 60 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 61 Zawieszenie aktywne DCC
- 62 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 63 Zegar analogowy

Wyposażenie dodatkowe:

Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania

Gniazdo 230V

Kamera cofania

Lakier perłowy

Ogrzewanie niezależne ze zdalnym sterowaniem

Pakiet Business :

Światła dojazdowe LED

Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie - Dynamic Light Assist

System nawigacji satelitarnej "Discover Media"

Światła przednie LED

Pakiet Easy Open

System bezdotykowego otwierania pokrywy bagażnika

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Kierownica multifunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Sterowanie radiem w kierownicy Kierownica pokryta skórą

Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy 2 System "Park Pilot"

Czujniki parkowania - tył System wspomagający parkowanie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 215/55 R17 94W	P 7 CINTURATO TL		4.8
Przednie prawe:	PIRELLI 215/55 R17 94W	P 7 CINTURATO TL		4.5
Tylne lewe:	PIRELLI 215/55 R17 94W	P 7 CINTURATO TL		3.5
Tylne prawe:	PIRELLI 215/55 R17 94W	P 7 CINTURATO TL		5.1

SILNIK

1. **Uszkodzone turbosprężarki, zakwalifikowano do wymiany,**
2. **Wyciek oleju z silnika, zakwalifikowano do naprawy,**
3. **Filtr DPf, zakwalifikowano do wymiany.**

ZESPOŁY PODWOZIA

Nie stwierdzono na elementach ruchowych zespołów podwozia nadmiernie powiększonych luzów ani też powiększonego zużycia eksploatacyjnego. Obręcze ze stopów lekkich posiadają uszkodzenia mechaniczne oraz drobne ubytki obrzeży zewnętrznych.

NADWOZIE

Poszycie boku przedniego lewego oraz pokrywa silnika noszą ślady przeprowadzonej wcześniej naprawy blacharsko-lakierniczej. Naprawę stwierdzono na podstawie zwiększonych wskazań grubości powłoki lakierowej na tych elementach. Wyniki z tych badań zostały zamieszczone na arkuszu badania powłoki lakierowej stanowiącej załącznik do tej opinii.

- Dach - liczne odpryski w przedniej części poszycia, pow./dł. 1[cm],
- Poszycie zderzaka przedniego - liczne odpryski lakieru, łączna pow. 4[mm²],
- Błotnik przedni prawy - zaprawka lakiernicza, pow. 1[cm],
- Pokrywa bagażnika - uszkodzenie mechaniczne powłoki lakierowej, pow./dł. 1,[cm],
- Regulacja odległości ACC - nieprawidłowe działanie systemu, naprawa,

Czujniki przedniego zderzaka - nieprawidłowe działanie, naprawa.

Powłoka lakierowa na całym nadwoziu posiada liczne drobne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

Kompletne, wad ani usterek nie stwierdzono.